Tecnogas
A Brescia, il riferimento per la saldatura

BÖHLER Guanti per saldatura TIG L/10 **53029**

BÖHLER Guanti per saldatura TIG

Questi guanti per saldatura TIG sono progettati per una sensazione tattile perfetta, che aiuta a eseguire lavori di saldatura precisi.
Categoria II (in base alla Direttiva europea (UE) 2016/425), marcatura CE, conformi alle norme seguenti: EN 388 (2,1,2,2), EN 407 (4,1,3,2,4),
EN 420 (livello di destrezza 3), EN 12477 (tipo A)

Regolamenti:

Regolamento DPI (UE) 2016/425 – Categoria II
I nostri guanti sono contrassegnati con un pittogramma che attesta le caratteristiche protettive in base alle norme applicabili. Tutti i guanti di categoria II sono testati, convalidati e sottoposti a omologazione da parte di un ente notificato.

EN 388
Requisiti per la protezione da rischi meccanici, per interventi di manutenzione, pulizia di macchinari, lavori con utensili, lavori strutturali con metallo, manipolazione di profili metallici, molatura e/o rimozione di sbavature, carpenteria, manipolazione di oggetti con angoli affilati e di oggetti grezzi o abrasivi.

EN 388:2019	
abrasione	1-4
resistenza al taglio	1-5
resistenza alla lacerazione	1-4
resistenza alla perforazione	1-4

EN 407
Requisiti per la protezione da rischi termici, per contatto occasionale con fiamme contenute e per il contatto con oggetti caldi a temperature non superiori a 100°C.

EN 407:2004	
resistenza alle fiamme	1-4
calore per contatto	1-4
calore convettivo	1-4
calore radiante	1-4
spruzzi di piccole quantità di metallo fuso	1-4

EN 420
Requisiti generali per la maggior parte dei guanti protettivi:
- Metodi di prova
- Principi di progettazione e assemblaggio del guanto
- Dimensioni
- Manutenzione
- Nocività (determinazione di pH e tenore di cromo VI)
- Marcatura e informazioni che il produttore deve fornire